| Title | Laporan Inovasi – Sistem Rangkaian |
|---------------|--------------------------------------|
| | Maklumat Aset Berkomputer -SISMAB |
| Type of | Quality |
| Reference | |
| Category | Innovation |
| Author | Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah |
| | Pontian, Johor |
| Reference No. | Q-I-042 |
| Date of | 2-1-2002 |
| Publication | |
| Keywords | Innovation, Inovasi |
| Source | Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah |
| | Pontian, Johor |



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH PONTIAN JOHOR DARUL TAKZIM



SISTEM RANGKAIAN MAKLUMAT ASET BERKOMPUTER

~SISMAB~

ISI KANDUNGAN BUKU PROJEK

| [| | |
|------|--|------------|
| BIL. | PERKARA | MUKA SURAT |
| 1 | GAMBAR KUMPULAN INOVASI. | 1 |
| 2 | PENGENALAN ORGANISASI. | 2 |
| 3 | KEADAAN SEBELUM PROGRAM PERUBAHAN. | 2- 4 |
| 4 | MASALAH YANG BERLAKU SEBELUM PROGRAM PERUBAHAN. | 4 - 5 |
| 5 | KETERANGAN TENTANG PROGRAM PERUBAHAN YANG DILAKSANAKAN. | 5 - 10 |
| 6 | HASIL DAN FAEDAH | 10 - 12 |
| 7 | FAKTOR - FAKTOR KEJAYAAN UTAMA | 12 |
| . 8 | PEMBELAJARAN YANG DIPEROLEHI | 13 |
| 9 | KESIMPULAN PROJEK | 13 |
| 10 | LAMPIRAN 1 - 9 | - |
| 11 | LAMPIRAN A - A 10 | - |
| 12 | LAMPIRAN B 1 - B 2 | - |
| 13 | LAMPIRAN C 1 - C 12 | - |
| 14 | LAMPIRAN D | - |

NORPOLAN BOOMS



Berdiri Dari Kiri : Mohd. Satar bin Jofri, Ismail bin Omar, Ibrahim bin Sharani. Duduk Dari Kiri : Ahmad Tajuddin bin Noor, Fatimah binti Mohamed, Fazri bin Nahu.

1

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN PONTIAN

LAPORAN PROJEK INOVASI

1.0 PENGENALAN ORGANISASI

A. Nama Kementerian / Jabatan / Bahagian / Unit
 Jabatan Pengairan dan Saliran Pontian, Johor Darul Tazkzim

B. Objektif Jabatan

Jabatan Pengairan dan Saliran dituibuhkan untuk memberi sumbangan ke arah Pembangunan Sosio Ekonomi Negara dan meninggikan pendapatan para petani, meningkatkan hasil pengeluaran dan memperbaiki taraf hidup penduduk.

C. Saiz Organisasi

Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Pontian mempunyai tenaga kerja seramai 196 orang kakitangan.

2.0 KEADAAN SEBELUM PROGRAM PERUBAHAN

Jabatan Pengairan dan Saliran Pontian meliputi kawasan seluas 91,685.66 hektar (223,100 ekar). Ia mempunyai 11 mukim yang terbahagi kepada 8 blok. Insfrastruktur yang telah siap dibina diselenggara oleh jabatan ialah:

- a. Parit utama dan parit dalaman (parit kampong) sepanjang 1,047 km.
- b. Jalan-jalan ladang sepanjang 1,331 km.
- c. 52 buah pintu kawalan pasang surut
- d. 66 km benteng pantai
- e. Jambatan konkrit / besi (Jeep Bridge, FB, LTB, MTB)
- f. Pintu Kawalan Saliran
- g. Kalbat Jalan
- h. 5 buah Pusat Perkhidmatan Pertanian Bersepadu
- i. Kuari Tanah Merah
- j. Stesen-Stesen Hidrologi

Dengan adanya insfrastruktur tersebut, JPS Pontian telah mengamalkan satu sistem pengumpulan maklumat insfrastruktur saliran secara manual. Maklumat tersebut dinamakan Inventori Saliran di mana semua data di hardcopy dan dibukukan. (Contoh Buku Inventori Saliran di Lampiran 1)

Inventori tersebut mengandungi maklumat-maklumat berikut:-

- a. Maklumat rekod-rekod penggalian / pembersihan parit / sungai
- b. Maklumat rekod-rekod pembaikkan / pembinaan jalan ladang
- c. Maklumat rekod-rekod pembaikkan / pembinaan / gantian struktur saliran
- d. Ukuran saiz / kedudukan / jenis struktur / jenis tanah di sebatang parit / jalan
- e. Pelan terperinci yang tidak bersekil parit / jalan / struktur
- * Segala maklumat inventori item (a) ke (e) diisi di dalam satu format yang standard disediakan olah Jabatan.

(Contoh Format di lampiran 2)

* Rekod-rekod dan data-data inventori tersebut kemudiannya dibukukan mengikut blok. Setiap Juruteknik Kawasan saliran mempunyai inventori masing-masing. Bahagian O&M Jabatan yang bertanggung jawab mengemaskinikan maklumat inventori dari masa ke semasa.

(Contoh Inventori Saliran di lampiran 3&4)

- * Untuk rekod dan data-data Pusat Perkhidmatan Pertanian Bersepadu, cara ia disimpan adalah dengan menggunakan buku hardcover dan ianya tidak menggunakan format yang standard. Maklumat-maklumat penghuni PPPB tidak dismpan dari masa kesemasa. Ianya tidak dikemaskini. (Contoh rekod dan data PPPB di lampiran 5 dan 6)
- * Rekod dan maklumat kuari tanah merah milik jabatan disimpan dalam buku jenis hardcover yang dinamakan Buku Pengambilan Balik Tanah bersaiz 9"x14" bermuka surat siri No. 500. Buku ini disimpan oleh Juruteknik yang ditugaskan berurusan dengan permohonan SBKS dan PBT.

(Contoh Buku Hardcover dan Maklumat di lampiran 7 & 8).

* Rekod dan data-data maklumat stesen hidrologi disimpan oleh Juruteknik Hidrologi Jabatan yang berbentuk format di dalam program spreadsheet. Lokasi kedudukan alatalatan hidrologi hanya diketahui oleh Juruteknik yang berkenaan sahaja. (Contoh format dan maklumat alat-alatan hidrologi di lampiran 9) Oleh itu sistem pengumpulan maklumat jabatan tidak seragam dan tidak dipusatkan.

3.0 MASALAH YANG BERLAKU SEBELUM PROGRAM PERUBAHAN

Masalah yang berlaku sebelum program perubahan dilaksanakan diantaranya ialah:

* Maklumat Setiap Inventori Saliran Tidak Dikemaskinikan Oleh Juruteknik Terlibat.

Proses mengemaskinikan setiap inventori saliran adalah tanggungjawab Juruteknik kawasan. Segala akitiviti perubahan pada setiap inventori saliran di bawah jagaan Juruteknik berkenaan hendaklah dikemaskinikan dari masa kesemasa. Apa yang didapati adalah kebanyakkan inventori saliran yang ada pada Juruteknik Kawasan tidak dikemaskinikan. Rekod dan data-data yang ada adalah rekod tiga tahun kebelakang. Rungutan dari Juruteknik Kawasan ialah kaedah untuk mengemaskinkan inventori saliran adalah rumit dan mengambil masa yang panjang untuk disediakan.

Implikasinya:-

- a. Maklumat terkini inventori saliran tiada apabila diperlukan oleh Pihak Pengrusan.
- b. Maklumat lambat diperolehi
- c. Maklumat Inventori Saliran tidak lengkap

* Rekod dan Data-Data Maklumat Setiap Invnetori Saliran Tidak Dipusatkan

Inventori saliran dismpan oleh Juruteknik Kawasan. Setiap aktiviti perubahan yang berlaku pada setiap inventori saliran akan dikemaskinikan oleh Juruteknik Kawasan dari masa ke semasa. Terdapat 8 blok saliran yang merangkumi 11 mukim. Tujuh orang Juruteknik mengawasi 1 mukim seorang dan 2 orang Juruteknik mengawasi 2 mukim seorang. Hanya inventori yang ada pada Juruteknik sahaja dikemaskinikan. Hardcopy inventori saliran yang

mempunyai 8 blok inventori yang ada di Ibu Pejabat tidak dikemaskinikan oleh semua Juruteknik Kawasan yang terlibat.

Implikasinya:-

- a. Maklumat terkini inventori saliran yang lengkap tidak diselaraskan ke hardcopy.
- b. Maklumat yang tidak tepat akan diberikan apabila diminta oleh pihak pengurusan
- c. Aduan dan permohonan kekurangan dari pelanggan luaran tidak dapat diambil tindakan dengan segera disebabkan kekurangan maklumat. Ini tidak selaras dengan arahan PKPA Bil. 4/92 iaitu 'Jabatan perlu memantau maklumat pengrusan dengan lebih berkesan selaras dengan arahan Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam bil. 4/92 Pengendalian Pengaduan Awam'.
- * Program Pengendalian dan Penyelenggaraan Insfrastruktur Tidak Dapat Dirancang Dengan Berkesan

Pihak jabatan perlukan maklumat-maklumat dan rekod terperinci bagi memudahkan merancang / menyusun progran kerja dengan lebih berkesan dan efisen. Rungutan yang diterima daripada pihak pengurusan ialah:-

- a. Inventori Saliran yang ada tidak tepat dan tidak kemaskini
- b. Perubahan pada inventori saliran tidak dibuat oleh Juruteknik terlibat
- c. Tugas memantau data-data maklumat diambil sambil lewa sahaja oleh semua pihak terlibat

4.0 <u>KETERANGAN TENTANG PROGRAM PERUBAHAN YANG</u> <u>DILAKSANAKAN</u>

- a. Deskripsi Program Inovasi
- * Untuk mengatasi semua masalah di atas, kumpulan telah membangunkan (develop) satu sistem Pengkalan Data Berkomputer bagi semua maklumat insfrastruktur saliran dan juga insfrastruktur sokongan yang lain. Sistem ini dinamakan Sistem Maklumat Aset Berkomputer. Objektifnya ialah untuk mengujudkan satu sistem maklumat aset jabatan yang menyeluruh, komprehensif dan kemaskini.

- * Pengkalan data yang dibangunkan oleh kumpulan menggunakan perisian Microsoft Access 2000 dan perisian Visual Basic 6 atau VB 6 (Version 6) iaitu programming language supaya sistem ini dapat berfungsi dengan lancar.
- Kedua-dua perisian ini adalah dari Microsoft dan ia mudah digunakan. Dengan menggunakan Microsoft Access 2000 perkara-perkara berikut boleh dilakukan:-
 - 1. Menambah maklumat
 - 2. Menukar maklumat sekiranya perlu
 - 3. Membatalkan maklumat lama
 - 4. Mencari sesuatu maklumat dan lain-lain

Kumpulan telah merekabentuk struktur maklumat Aset Berkomputer sebagaimana Lampiran A. Maklumat dibahagi kepada dua kategori iaitu:-

- 1.
 Insfrastruktur
 paparan pelan kawasan Pentadbiran JPS

 2.
 Politikal dan Sosial
 paparan pelan mengikut kawasan Dewan

 Undangan Negeri (ADUN)
- * Pengkalan Data mengandungi bahagian-bahagian berikut:-
 - 1. Jadual (Table)
 - 2. Borang (Form)
 - 3. Pertanyaan (Query)
 - 4. Laporan (Report)
- Satu Pengkalan Data yang sempurna mempunyai jadual-jadual yang lengkap supya dta-data dapat dihimpunkan. Data dimasukkan melalui borang (form). Sebarang perubahan yang dibuat di dalam borang, secara automatik mengubah data di dalam jadual. Maklumat boleh dilihat melalui paparan jadual atau borang.
 - Borang yang telah direkabentuk oleh kumpulan adalah sebagaimana berikut:-
 - a. Infrastruktur

| 1. | Boran | g Jalan | - | Lampiran A1 |
|----|--------|-----------------------------|-----|--------------|
| 2. | Boran | g Parit | - | Lampiran A2 |
| | 2.1 | Borang kecil | | |
| | | Pintu Kawalan Pasang Surut | - | Lampiran A3 |
| | | | | |
| | 2.2 | Borang kecil | | |
| | | Pintu Kawalan Saliran | - | Lampiran A4 |
| | 2.3 | Borang kecil jambatan | - | Lampiran A5 |
| 3. | Boran | g Sungai | - | Lampiran A6 |
| 4. | Boran | g Kuari | - | Lampiran A7 |
| 5. | Boran | g Benteng | - | Lampiran A8 |
| 6. | Boran | g Stesen Amaran Banjir | - | Lampiran A9 |
| 7. | Boran | g PPPB | - | lampiran A10 |
| 8. | Stesen | Hidrologi | *** | Lampiran C1 |
| | 8.1. | Borang kecil Tolok Hujan | - | Lampiran C2 |
| | 8.2 | Borang kecil | | |
| | | Perakam Hujan Mingguan | ** | Lampiran C3 |
| | 8.3 | Borang kecil Perakam Hujan | | |
| | | Bulanan | - | Lampiran C4 |
| | 8.4 | Borang kecil Perakam Hujan | | |
| | | untuk 3 bulan | - | Lampiran C5 |
| | 8.5 | Borang kecil Cairwapan | - | Lampiran C6 |
| | 8.6 | Borang kecil Putar Angin | - | Lampiran C7 |
| | 8.7 | Borang kecil Perakam Cahaya | 1 | |
| | | Suria | - | Lampiran C8 |
| | 8.8 | Borang kecil Perakam | | |
| | | Kelembapan Suhu | - | Lampiran C9 |
| | 8.9 | Perakam Paras Air Bumi | - | Lampiran C10 |
| | 8.10 | Stesen Peath Depth | - | Lampiran C11 |
| | 8.11 | Data Logger | - | Lampiran C12 |
| | | | | ··· |

b. Aspek Politikal dan Sosial

- 1. Borang ADUN Lampiran B1
- 2. Borang Penghulu /

Ketua Kampong - Lampiran B2

* Sistem Rangkaian Tempatan (Local Area Network – LAN)

Untuk memudahkan pengguna akses kepada maklumat, beberapa buah komputer dicadang berada di dalam satu Sistem Rangkaian Tempatan JPS Pontian. Rujuk Lampiran D. Perisian windows 2000 Network Client digunakan untuk memudahkan maklumat di akses dari komputer-komputer yang berada di Rangkaian Tempatan ke server.

* Pengisian, Pengemaskinian dan Penggunaan Maklumat

Satu sistem maklumat yang baik mestilah mempunyai sistem pengisian atau pengemaskinian maklumat secara berterusan. Oleh itu langkah-langkah berikut telah dilaksanakan:-

- i. Menyedia jadual tugas mengemaskini data
- ii. Menyelia manual pengguna

* Langkah-langkah keselamatan

Langkah-langkah keselamatan yang telah diambil ialah:-

- i. Kata laluan (Password)
- ii. Salinan pendua (Backup)
- iii. UPS (Uninterruptable Power Supply)
- b) Sistem Rangkaian Maklumat Aset Berkomputer yang telah diujudkan membolehkan pelanggan dalaman mendapat maklumat secara terus dari paparan skrin komputer di dalam rangkaian.

Manakala pelanggan luar pula (penghulu-penghulu mukim sahaja yang dibenarkan akses kepada Sistem Maklumat Aset Jabatan). Mereka perlu datang ke pejabat JPS Pontian untuk mendapatakan maklumat di paparan skrin. Oleh itu, Sistem

Rangkaian Maklumat Aset Berkomputer boleh dikategorikan dalam bidang "SISTEM DAN PROSEDUR"

- c) Sistem Rangkaian Maklumat Aset Berkomputer dimulakan pada bulan Januari 2001 dimana pada peringkat awal kumpulan merekabnetuk formatformat di dalam jadual (Microsoft Access 2000) bagi membangunkan Pengkalan Data yang sempurna.
- * Anggota-anggota yang terlibat adalah sebagaimana di bawah:-

| 1. | Fatimah binti Mohamed | - | Fasilitator |
|----|---------------------------|---|----------------|
| 2. | Fazri bin Nahu | - | Ketua Kumpulan |
| 3. | Ismail bin Omar | - | Setiausaha |
| 4. | Mohd Satar bin Jofri | - | Ahli |
| 5. | Ahmad Tajuddin bin Md Nor | - | Ahli |
| 6. | Ibrahim bin Shahrani | - | Ahli |

* Kos Membangunkan Pengkalan Data

| 1. | Perisian Microsoft Access dan | RM | 0.00 | }Perisian dan rangkaian |
|----|----------------------------------|-------------|---------|-------------------------|
| | Visual Basic Version 6 | | | }telah sediada di JPS |
| | | | | }Pontian. |
| 2. | Sistem Rangkaian Tempatan (LAN) | RM | 0.00 | |
| 3. | Menaiktaraf 'Hardware & Software | | | |
| | Untuk 3 unit komputer | RM | 6,000. | 00 |
| 4. | Merekabentuk Pengkalan Data | RM | 0.00 | } Direkabentuk oleh |
| | | | | Ahli sendiri. |
| | | <u>RM 6</u> | ,000.00 | _ |

d. Keadaaan Selepas perlaksanaan program perubahan

Sistem Rangkaian Maklumat Aset Berkomputer telah digunapakai di JPS Pontian. 8 buah komputer telah dirangkaikan di dalam satu rangkaian tempatan (LAN). Pelanggan dalaman dapat menggunakan perkhidmatan pengguna ini secara terus. Manakalapelanggan luar iaitu Penghulu-Penghulu Mukim dibenarkan untuk menggunakan system ini di Komputer yang telah di khaskan (Teknikal 1) di dalam rangkaian tempatan di JPS Pontian.

5.0 HASIL DAN FAEDAH

a) Pengurangan Kos Operasi

| Sebelum | - | Kos untuk menyiasat dan m | elapor aduan oleh Juruteknik |
|---------|---|-----------------------------|------------------------------|
| | | mengambil masa 2 hari (48) | jam. |
| | | Gaji 1 orang Jururuteknik @ |) RM1500.00 / bulan |
| | | RM1500.00 / 30 hari | = RM50.00/hari (8 jam) |
| | | Untuk 2 hari | = RM50.00 x 2 hari |
| | | | = <u>RM 100.00</u> |

| Selepas | - | Kos untuk menyiasat, melapo | r aduan dan menyediakan |
|---------|---|------------------------------|-------------------------|
| | | laporan oleh Juruteknik meng | ambil masa 4 jam. |
| | | Gaji 1 orang Jururuteknik @ | RM1500.00 / bulan |
| | | RM1500.00 / 30 hari | = RM50.00/hari (8 jam) |
| | | Untuk 4 jam | = RM50.00 / 8 x 4 jam |
| | | | = RM 25.00 |

* Penjimatan kos = RM100.00 - RM25.00 = <u>RM75.00 / operasi</u>

b) <u>Penjimatan Masa</u>

Sebelum - Maklumat mengambil masa lebih satu (1) hari untuk disediakan.

Sekarang - Boleh diperolehi terus daripada komputer bagi data paparan sahaja (read only) dan sekiaranya diperlukan dalam bentuk laporan ia mengambil masa kuranmg dari 4 jam.

c) <u>Peningkatan Hasil Kerja</u>

Dengan adanya jadual pengemaskinian data bersistematik, makhumat yang dihasilkan adalah tepat dan cepat. Data kemajuan kerja penyelenggaraan dan pembinaan di kemaskini. Ia memudahkan pengukuran Spesifikasi sebagaimana yang terkandung di dalam "Modified Budget System". Program Pengendalian, Penyelenggaraan serta pembangunan infrastruktur saliran dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan berkualiti. Oleh itu, masalah banjir dapat diatasi dan hasil pertanian meningkat.

d) Peningkatan Dalam Tahap Kepuasan Hati Pelanggan

Tahap kepuasan hati pelanggan telah meningkat.

- Semua surat permohonan daripada pelanggan luar untuk mendapatkan maklumat akan disemak oleh Ketua Bahagian.
- Maklumat boleh diperolehi terus (secara real time) dari mana-mana komputer yang telah dirangkaikan melalui Sistem Rangkaian Tempatan (LAN).
- Maklumat dihasilkan dalam bentuk laporan dengan cepat dan betul.
- Surat penghargaan / terima kasih yang diterima sebelum program perubahan dilaksanakan = 1 bilangan.
- Surat penghargaan / terima kasih yang diterima selepas program perubahan dilaksanakan = 3 bilangan.

Oleh itu, dengan wujudnya Sistem Rangkaian Maklumat Aset Berkomputer di JPS Pontian, tahap kepuasan hati pelanggan meningkat.

e) <u>Lain-Lain Faedah</u>

- Data-data dapat dikongsi bersama dalam satu organisasi.
- Data dapat dikawal secara pusat oleh itu ia memberi satu system maklumat yang menyeluruh, komprehensif dan kemaskini.
- Meningkatkan kesefahaman dan minat dalam bidang IT.
- Meningkatkan hasil kerja yang lebih berkualiti.

6.0 FAKTOR-FAKTOR KEJAYAAN UTAMA

- Bekerjasama, dedikasi dan semangat 'Espirit de Corps' semua anggota JPS Pontian terutama ahli kumpulan Inovasi, telah dapat mempertingkatkan kualiti maklumat Jabatan melalui Sistem Rangkaian Maklumat Aset Berkumputer (SISMAB).
- Jabatan telah membuat persediaan awal bagi menyahut seruan kerajaan untuk mewujudkan kerajaan elektronok.

Dengan itu, projek / program perubahan ini dapat membantu di dalam mencapai objektif jabatan iaitu "Untuk memberikan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Pertanian demi untuk menaikkan taraf sosio-ekonomi petani – petani di kawasan saliran:.

7.0 PEMBELAJARAN YANG DIPEROLEHI

- Program perubahan ini telah mendapat bantuan ahli-ahli meningkatkan kefahaman dan minat di dalam bidang teknologi maklumat.
- Projek inovasi ini telah dapat membantu ahli-ahli kumpulan meningkatkan kefahaman dan minat dalam bidang teknologi maklumat.
- Pembabitan dan komitmen ahli-ahli kumpulan Inovasi telah dapat merealisasikan usaha kerajaan untuk membentuk anggota kerajaan yang celik komputer dan bermaklumat.
- Menerusi Sistem Rangkaian Maklumat Aset Berkomputer (SISMAB) JPS Pontian, Pelanggan Dalaman / Luar dapat menggunapakai secara terus system ini. Melalui penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) serupa ini, ia menjadi platform penting dalam melengkapkan Kakitangan Kerajaan khususnya Anggota JPS Pontian dan masyarakat tempatan dengan kepakaran menggunakan komputer.

KESIMPULAN PROJEK

Projek inovasi telah dapat membantu meningkatkan prestasi Jabatan secara berkesan dan merata. Akhirnya, memberikan sumbangan yang besar kepada kemajuan sosio ekonomi kepada penduduk di daerah ini yang dapat mempertingkatkan taraf pendapatan mereka.

LAMPIRAN 1 KE 9

٠

1

1



JALAN LADANG DAN PARIT

BLOK 1 hingga BLOK 8

PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN KAWASAN SALIRAN

Jabatan Pengairan dan Saliran Pontian

NAMA PARIT :-

| 1 PARIT A. PANJANG PARIT : | |
|--|---|
| B. BUTIR MUKA KERATAN ; | - |
| C. NO. PELAN MUKA KERATAN LINTANG : | |
| D. NO. PELAN MUKA KERATAN MEMBUJUR | |
| E. TAHUN TAHUN DIGALI SEMULA : | - |
| F. TAHUNTAHUN REZAB DIBERSIHKAN :- | |
| 2 JALAN | |
| A. PANJANG JALAN : | |
| B. LEBAR JALAN : | |
| C. TAHUNTAHUN DIBAIKI KATEGORI 'A':- | |
| D. TAHUN TAHUN DIBAIKI KATEGORI `B`: | |
| 3 PARIT BALAS | |
| A. PANJANG PARIT BALAS : | |
| B. BUTIR MUKA KERATAN ; | |
| C. TAHUNTAHUN DIGALI SEMULA : | |
| D. TAHUNTAHUN DIBERSIHKAN : | |
| | |
| 4 BINAAN A. NO. PELAN STRUKTUR ; | |
| B. JENIS STRUKTUR : | |
| C. JENIS PEMBAIKAN : | ľ |
| 5 HAKISAN PANTAI | |
| A. LOKASI KEDUDUKAN HAKISAN PANTAI :- | |
| B. JENIS TANAH : | |
| C. JENIS PEMBAIKAN :- | |
| 6 AM | |
| A. NO. PELAN PENGAMBILAN BALIK TANAH : | |
| B. JENIS TANAH : | |
| C. JENIS TANAMAN : | |
| D. BILANGAN RUMAH : | |
| | 1 |

sheet 4

INVENTORI

JALAN LADANG DAN PARIT

BLOK 8

PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN KAWASAN SALIRAN

Jabatan Pengairan dan Saliran Pontian

sheet 6

1 PARIT

NAMA PARIT :- BENUT HIGH LEVEL DRAIN (SG. BENUT KE PT. BETAK)



217


PTG


C D

<u> D C CH-193</u>75 (

TAR RUAD

TAMPOK MAIN DRAM





4 X :401

1

LAMPIRAN 5



SENARAI NAMA PENGHUNI

- 1 KOMPLEK KAKITANGAN JPS PPPB PT. MESJID ,
- 2 PUSAT PERKHIDMATAN PERTANIAN BERSEPADU ;
 - A. PEKAN NANAS,
 - B. PERMAS
 - C. AYER BALOI
 - D. BENUT
- 3 RUMAH KAKITANGAN JPS BAHAGIAN MEKANIKAL STOR RAMBAH, RAMBAH.

<u>SENARAI MAKLUMAT PENGHUNI KUARTERS</u> <u>KOMPLEKS KAKITANGAN JPS PT. MESJID.</u>

| | Kelas | Nombor | | | r | T | Tarikh | . Tarikh | |
|------|----------|--------|----------------------------------|------------------|------|---------|------------|-------------|--|
| Bil. | Rumah | Rumah | Nama Penghuni | Jawatan | Kat. | Jabatan | Menghuni | dikosongkan | Konvetere |
| | | | · | | | | Kuarters | kuarters' | Kenyataan |
| 1 | <u> </u> | 01 | Kosong | | | | Truanter 5 | | |
| 2 | C | 02 | Tuan Haji Sulian Bin Bakat | Jurutera | J3 | JPS | @1001 | @1998 | |
| 3 | D | 03 | Puan Asna Binti Hashim | Pembantu Teknik | J5 | JPS | @1991 | | |
| 4 | D | 04 | En. Ishak Bin Abd. Rahim | Pembantu Teknik | | JPS | @2000 | | |
| 5 | D | 05 | Puan Zaiton Binti Abd. Hamid | Jurutera | | | @2000 | | |
| 6 | D | 06 | En. Azman Bin Said | Jurutera | | JPS | @1995 | | |
| 7 | E | 07 | En. Ahmad Bin Hussin | Juruteknik Kanan | J3 | JPS | @1991 | | |
| 8 | E | 08 | Puan Salabiah Binti Yeop Ta'arif | | J6 | JPS | @2000 | | |
| 9 | E | 09 | En. Abd. Hamid Bin Mahmood | Juruteknik | J7 | JPS | @1996 | | |
| 10 | E | 10 | En. Mohd, Yusof Bin Sidek | Juruteknik Kanan | J6 | JPS | @2000 | | ······· |
| 11 | F | 11 | En. Mohd. Satar Bin Jofri | Juruteknik | J7 | _JPS | @1989 | | |
| 12 | F | 12 | En. Wan Abd. Razak Bin Wan Ali | Juruteknik | J7 | JPS | @1991 | | |
| 13 | F | 13 | En. Ismail Bin Omar | Juruteknik | J7 | _JPS | @2000 | | |
| 14 | F | 14 | Puan Latifah Binti Othman | Juruteknik | J7 | JPS | @2000 | | |
| 15 | F | 15 | | Juruteknik | J7 | JPS | @2000 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 16 | F | 16 | Puan Samsiah Binti Kiat | Pem. Tadbir | N9 | JPS | @2001 | | |
| 17 | H | 17 | En. Selladorai a/l Govindaraju | Juruteknik | J7 | JPS | @1990 | | |
| 18 | - Н | 18 | Kosong | | | | | @2000 | |
| 19 | | | En. Herman Bin Hashim | Pemandu | R10 | JPS | @1997 | | · |
| | | 19 | En. Mohd. Khairil Bin Abdullah | Pembantu Am | N13 | JPS | @2001 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 20 | H | 20 | En. Misdan Bin Ali | PRA | R11 | JPS | | | |
| 21 | E | 21 | En. Hashim Bin Basir | Juruteknik Kanan | J6 | JPS | | | |
| 22 | E | 22 | En. Hamsan Bin Asahari | Juruteknik Kanan | J6 | JPS | | | ······································ |
| 23 | E | 23 | En. Fazri Bin Nahu | Juruteknik | J7 | JPS | @1987 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

LAMPIRAN 7

sheet 9

REKOD PENGAMBILAN BALIK TANAH PROJEK JOHOR BARAT

BUKU NO. 1

LAMPIRAN 8

| | ı | 1 | | | | | | | | |
|----------|-----------|------------|--------|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------------|
| 3/35 | 2/68 | 33 | 17 01 | 02 0 | 1 02 | 328/ 25 | 16,000 00 | | 8×368 2 | Fa (90) |
| (A) | 2184 | 12 | 18 00 | 080 | 0 08 | 350 00 | | | | |
| Star. | | | 1 | | | 831 25 | | | | |
| | | | | - | • | | | | | |
| 15.01 | • | | | | | 23/8 75 | | | | |
| 500 | 2072 | 30 | 22 0 1 | 060 | 106 | 1725 00 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| OTO | 2/A/1020 | , | | | | | | Wat. | 12 11 /2 | |
| | 1 . | | | s. | . 4 | / | <i>b</i> 1 | Marta : | 1346/2 | 2. <i>11</i> . 1 |
| | 7/18/19 | | | tiga. | 6 ra | ori "Ve | ram Bahi | | 1#. Jera | ny XEA |
| | | | | | | | | | | |
| 732 | F. 955 | 11: | 33 / 0 | 051 | 0 05 | 6558 30 | | | | ag: 4 |
| | 1 | | | | i | 4770 00 | | | | # 165 |
| 2.1.2 | 1212 | 1 | 1 | | | | | | | 6.3. Clg14 |
| | | | | | | | | | | A 243 |
| | | 1 | | | 1 | 10,135 70 | | | | 6.3 |
| 571 | | 213 | 22 2 1 | 22 2 | 1 22 | 15,184 50 | | | | |
| 5.100 | Bet m. 67 | 600 | 00 6 0 | 00 6 | 0 00 | 38.160 00 | | the second | . / | |
| 1229 | . 86 | 600 | 241 | 10 4 | 1 10 | 27,427 50 | HSE . 112-33 | 4/K · - F • ; | 11811 2 | 26.89 |
| - 577 | | | | | | 4,946 00 | 1400 00 | | 919236 113 | |
| | £.2268 | | | | 2 ~ (| 12,087 ST 30,448 50 | | | 181 | 4-27 |
| 10 | |] | | | | 16,312 52 | | | | 17:2 |
| <u> </u> | | , <i>,</i> | | 1 | 1 | 4,527 50 | | | | |
| -30/ | 2599 | 100 | 603 | 04 0. | 3 06 | 5842 70 | 1400 00 Pit 1950 | 17 | 979237 1/8/ | |
| 300 | 2599 | 513 | 833 | 38 3 | 3 38 | 6, 340 15 85,360 50 5, 550 0= | | | | |
| | • • | | | | 1 | 'S, \$\$0.dtt | 1 | x . | | |

•

SENARAI STESEN-STESEN HIDROLOGI JPS PONTIAN

| Bil. | NO. STESEN JOH 121 | NAMA STESEN | JENIS STESEN | PERALATAN | ULANGAN DATA | BENTUK DATA |
|--|---|--|--|---|--|---|
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | JOH 251 JOH 250 JOH 290 1334108 1534001 1536106 1632001 1635102 1534002 | Ladang Midland PPPB Permas Stor JPS Rambah PPPB Air Baloi Ladang Kukup Kompleks Pt. Mesjid Ladang Gunung Pulai PPPB Benut Ladang Kulai Young | Lebathujan Lebathujan Lebathujan Lebathujan Lebathujan Lebathujan Lebathujan Lebathujan Lebathujan | Tolok Hujan Tolok Hujan Tolok Hujan Tolok Hujan Tolok Hujan Tolok Hujan Tolok Hujan Tolok Hujan Tolok Hujan | Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan | Kad Bulanan Kad Bulanan Kad Bulanan Kad Bulanan Kad Bulanan Kad Bulanan Kad Bulanan |
| 11 | 1732001 | PPPB Pekan Nanas Pt. Madirono Site 1 | Lebathujan Lebathujan | Perakam Hujan Tolok Hujan Data Logger Perakam Hujan Tolok Hujan | Bulanan Mingguan Mingguan Bulanan Mingguan Mingguan | Kad Bulanan Carta Mingguan Carta Mingguan Kad SRAM Carta Mingguan |
| 12 | 1732004 | Pt. Madirono Site 4 | Lebathujan | Data Logger Perakam Hujan Tolok Hujan | Mingguan Bulanan Mingguan Mingguan | Carta Mingguan Kad SRAM Carta Mingguan Carta Mingguan |
| 13 | | PPPB Benut PPPB Benut | Agro- Hidrologi | Data Logger Perakam Matahari Perakam Kelembapan Putarangin | Bulanan Bulanan Bulanan | Kad SRAM Kad Perakam Matahari Hygrograph Penyata Bulanan |
| esen | Lebathujan Ma | <u>SUMMAR</u> | Cairwapan Y Stesen Aero-Hidro | Takung Cairwapan | | Penyata Bulanan |

Stesen Perakam Mingguan =


= 12 buah = 3 buah Stesen Agro-Hidrologi = 1 buah Stesen Cairwapan = 1 buah

msj/stnhydro

ر چین جان

LAMPIRAN A - A 10

STRUKTUR MAKLUMAT ASET BERKOMPUTER JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN PONTIAN



| Jalan Tanah Merah | 2668 Tiada Tiada | neter IIIIIIIIII IIIIIIIIIII meter | Tahun Di Bine Jalan Ladang Tiada Tahun Jalan Di Terolah PLB Tiada Tahun Jalan Di Terolah KPPJ 1997 | |
|--|---------------------------------------|--|--|--------------------|
| Penyelengganaan Baiki jelan ladang ole Baiki jelan tar oleh PU Menggentikan signbo Memotong rumput disi oleh PLB / tiektor JPS Menggentikan sib - ct culvert oleh PLB / JPS Persendirian | 3 uid datable jalan Weit/box | Tahun 1987: 1988 Trada: Trada: Trada: 2991 2000: 2991 Trada: Trada: | Subsidien: Culvert Bit Sub-culvert Bit Sub-culvert Perit Balas Penijang Perit Balas Talum Part Balas Dibershkan Talum Pert Balas Digati Semula | nos. 2117 meter |


| Info Pari | | | Dua kali klik pelan untuk m | emasuki informasi PKS ateu Jamba |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|---|--|
| | | | | ITS TU AVE MINE |
| | KAINA | | | |
| Nb. Parit | PL\$50A Cer | | 1444 864 - COLVENS 1720 - CS 145 - Arte 2 | fittal ex" |
| Vama Pant | PantKanmon | | | |
| Panjang Pant | 2145. Meter | | and scalars States 2010 | 6 3 |
| Kadar harga Pi | ambersihan (PW460 sen/rantai | | | |
| Jenis Parit | | | 5 542 - 1.129486 1.1296-027 CAL-2542 2.542 - 7.1019257 | Sure L |
| 🖗 Parit (intern | al Drain) 🥂 🖱 Inter Drain (ID) | C Pt Keliling (Borrowpit) | | |
| C Catch Drain | (CD) C Parit Balas (RSD) | C High Level Drain (HLD) | SPACE AND AD SPACE | ļ į |
|)kuran Keratan | Pant: 24-00"X12-00"X7-98" | | Roth History (1911) Wat 7 X Vie synd | |
| Jenis Tanah- | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | ala securation ala securation securations | * |
| 🛛 Tanah Liat | 🕅 Tanah Gambut | 🛱 Tanah Berpasir | COL CANCER SEASO CHIEDGO | 17 |
| lo: Rujukan Pel | an.PBT JPTP 2/A/532 | | 8019 - COLURAN 1912 - Solut 1912 - Solut | han f |
| ahun Terakhir | | | 1-70 | - <u>H</u> |
| rogram Pengg | an an an unit | | Loga and Andreas Loga and Control and Cont | n dige |
| | Dibersih Rezeb: 2001 | | 1603-00-0688-064 10-06-0689 10-06-0689 | ~~~~ |
| | | | LOB CULVERY CHAR | w. co- |
| | in Disepaniang Parit | 5.5 | 18:6 1 1 2" 17 5080 | 100 55 |
| IØ Kelapa . | 🖸 Nenas 🛛 🖗 Kelap | | | |
| F Getah | Pisang 🛛 🕻 Sayu | -Sayuran | cel - Casept | *2 |
| Penceroboh P | ezab Pant | | AND TRADES" AND SELVER T | 4 |
| C Gerai/W | nung 🛛 🕅 Temakan | E. Tanaman Kekal | C47 3946 863 - 38399 235 25 | ÷ |
| C Banguna | n lakal | | ₩10.5555858550000. \$6468888 | 00000000000000000000000000000000000000 |
| | n Separuh Kekal | Nan 🗍 Akuakultur | Name Carther by Later | n 8-50a.BMP |
| 6. 24 Au Air | ar Arbera ann a reinnea | | Name Gembar: pt_karino Padan G | |

| | walan Pasang : | <u> </u> | | | Gember PKPS | | |
|---|--|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|---------|
| lama:PKPS | PKPS Kuala Sungai Beni | ut Can | | | | ja da na kana kana kana kana kana kana ka | |
| okasi PKPS | Kuala Pt. Bakau | | | | | | |
| Jenis PKPS | | Ukuran PKPS | 12:00" X 12:0 | 0" | | 4 | 6 |
| 🛛 Aluminium Pc | llerGate | No. Rujakan JPS | JPSP/AFG/F/4 | 1/109 | | | |
| T Aluminium Fle | ip Gate | | in PKPS di bina 1974 | | | | |
| T Screw Down | Galé 💮 | 1 gunus v. 2 gunus | 1 אינון נ | | | | |
| 1Octor Donit | | | | | | | |
| Aras Lanas | Andread and a state of the second | - Kayu Tolok | Lurus | | | | |
| Deck level | | Down St | ream. ada | 2 | | | |
| | | | am: lada | | ens. 1949 - Landid | the main and the state | |
| Rujukan TBM . | meter | | | | | Middlingerseninger Andersteinen der Statistichen der Stat | Z |
| 5 77 b b 3 k 4 | | | | | Nerna Gambar PKPS | SCAEEJPG | 6a |
| Slesen Telemetrik N | | a Tiada | | | | Radambanbar | |
| | duminium di ganti banu / bail | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | Gambar | Gambar Penjaga | |
| | crew dawe di ganti baru / bi | aiki j mada | | | | | deninui |
| Kemedahan Asas Bumah PKPS | | Bekala | n Letrik | ada | | | |
| Rumah | Diduduki | Bekala | nAir | ada | | | |
| Jumlah Bilik | 2Bilk | Talian | Talipon | tiada | | | |
| J <u>əmbatan kerumah PKPS</u> Jambatan kaya (5 ⁻ 00" X 40'-00" Jambatan Konkrit (Tiada | | | TelemetrikPKPS | tieda | | | |
| | | | adang/tar | ada | | | |
| | | | hinner steaten 1915 an | | | | |
| Jambatan Kon | | And and a start of the start of | | adadad ahasin kuli sasa ahasi | | | 2 |
| a total al order to provide the second se | S Harin Bin Jahir | | | | CONTRACTOR AND ADDRESS | | 111/288 |
| Jambatan Kon Nama:Penjaga PKP Status | S Harin Bin Jabir Berumahlangga | | | N | lama Gambar Penjaga PKPS | | 20 |

| Data Pontian - [ImPKS Vir Dottes stores in | 1 | | | | <u>_ B X</u> _ B X |
|---|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Info Pintu K | awalan Saliran(I |)(C) | | | |
| Lokasi PKS (| P. Due Pt Yassin Cheinage 33°-00° (upstream): Ade | Eail 2 Lan-Lan | | | |
| Saiz screw dewn gel Tahun Di Eine Ukuran PKS No. Rujukan JPS Gember PKS | e 1901 5'-00" clameter X 35'-00" | | | | |
| | | | Noma Gambar D3CN 1533 : =: | ganba | |
| | | | Patistinitar (| | |
| | | | Bore | int <u>D</u> elate | <u> </u> gosa |

| nkaci Jambetan | ርጉብዓብሮ የተ | eliling Sg. Pingga | Bar Ca | | nan Secara Intak C Set | whenge | | |
|----------------------------------|------------|---|--------|------------------------|---------------------------|---|------------------------------|--------------|
| kuran Jambatan | | | | Ħ | nggarðan | | | |
| anis Jembelan | LTB | | | Tehun d | ical struktur | Tieda | Tahun dibaiki talang | Tieda |
| ahun di bina | 1979 | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | | Tellun d | ibaliki permukaan k | ankrit Tiada | Tehun digenti / baiki sighbo | erd Tiada |
| lo. Pujukan Peter | i Siruktur | | | | | | | Concernances |
| -Kendeen/kouh | hon | Kenduan | | K enyal aan | | | | |
| Cenucuk/Trang | | Baik | | | | | | |
| Resuk | | Baik | | | | | | |
| Gelegar | | Baik | | | | | | |
| Lantai Desceller Key | -footeles | Baik TidakBaik | | | | | | |
| Pager Besi Kas Parlindungan T | | | | Tiada | | | | |
| Partdibawah | Jembatan | Baik | 1 | | | | | |
| Papan Tandat | tad Mustan | Tidak Baik | * | Tiada | | | | |
| Gembar Jemba | len | | | | | | | |
| | | | | | Name Gomber: | | | |
| | | | | | | a ha a ha | pribe | |
| | | | | | Padan Gamber | | | |
| | | | | | Zoen | | | |
| | | | | | <u>Ea</u> | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Save Pmit De | lets Close |

| lata Pontian - (imSungai) (1991–1993) - Andread Angel | | | | اللہ اللہ |
|--|---|---------------|------------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| Nama Sungai Sungai Ayer Baloi Panjang Sungai 16,500 | | | | |
| Panjang Sungal 16,500 Ukuran Keratan Sungal | meter | | | |
| | Ju [26] | | | |
| | | | | |
| Kuala Liat | Uu Gambut | | | |
| No. Rujukan Pelan PST | TP. 107/4/784 | | | |
| No Pelan Keratan Buur | -Tiada- | | | |
| ka Pelan Kealen Redak manar 🏢 | -Tiada- | | | |
| Tehun tersidar di gal | | | | |
| Tahun terakhir dibersihkan rezeb [201 | 2 | | | |
| Matumat Sungai | | | | |
| Kawasan Rekreasi (CSK) | Percercicohan Banggunan Keka/ Separuh Kekal | | | |
| 7 Pengawasan JPS Te Pengawasan MD | Zeperuh kekel Z Perekuengan Sampah | | | |
| Te Pengawasan JKKK | 2) 6 | | | |
| Jet Neleyan | 7.0 | NavaGenoar | Zom | 1.60 |
| | C Kolemika | | | |
| 🔽 Jabatan Perikanan | 7 Petonen | Palon Sent of | | |
| Perkampungan Nelayan | | | | |
| El fana) Baryeran music | | | ne ne | |
| 🗵 Tanah Caroboh | | | eve <u>D</u> ele | te Qose |



| Nama Benteng | Benteng Pt. Keliling Sg. Pin Can | |
|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Jenis Benteng 17 Binaan Tr | anah 🛛 🗍 Ginaan Batu | |
| Lokasi Benteng | Tebing Kanan-Sg. Pinggan | |
| Panjang Benteng | 6,032 meter | -Penyelenggaraan Berteng |
| No. Pelan PDT | | Tehun terakhir benteng ditinggikan |
| No. Petan Keratan B | uur.Benteng | |
| No. Pelan Keratan R | antes Beateng | Kena kena membaiki benteng pecah Tiada |
| Aras Laras | | |
| Toplevel | 3.37 meter | |
| Invedilevel | 0100 meler | Lokasi hakisan benteng laut Tiada |
| Rujukan TBM | lettorm TCG: 305 meter | |
| Pelan Kedudukan B | enteng | |
| | | Anne Gember |
| | | DONED :: |
| | | Paintante: |
| | | |
| | | <u>. 18</u> |

LAMPIRAN A9


| ito Steser unbor Slesen kasi Slesen | Amaran Banjir Stesen 10 Kuala Sg Pontian Kechil | Aras Ar Aras Berjenja Aras Amoran Aras Bahaya | 1.83 m (6.00 kaki) meter 2.44 m (8.00 kaki) meter 3.04 m (10.00 kaki) meter | |
|---|---|--|---|----|
| une Surgei unber Stesen Ar | Sg.Pontion Kecil | | | |
| | | | Nema Garabar: | |
| | | | Relation for the second sec | |
| | | | Save Part Delote Quae | ×1 |
| | | | | |
| W MAR | Data Pantan S Ind | | Set Signature | Ê |

LAMPIRAN A10


| | <u> </u> | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|---|--|----------------------------|--|--|--|
| nfo PPPB | | | | | Pelan | Kedudukan PPP8 | | |
| | | | | | | | | |
| okasi PPPB | Jalan Pt M | esjid , Pontia | n Can | | | | | |
| lama PPP8 | PUSAT PE | RKHIDMAT/ | IN PERTANI | ANBERSEPADU | PARIT | | | |
| leluasan PPP8 | 6:88 | | hekter | | | | | |
| Tahun Di Bina | 1973 | | | | | | | |
| No. Rujukan PBT | JPT J. 107# | AV126 | | | | | | |
| Agonsi / Jabatan - | وليتر فرقية وليورد | | وتجلو فوقوة وتوقرة وتوقيقي | | | | | |
| 🛛 Jab Pengairan | dan Saliran | I₹ PPK/ | lpp | T MPB | | | | |
| P7 RISDA | | r fama | | T MARDI | | | | |
| 🗟 Jab Perlanian | | | | | | | | |
| | ىلى ئىرىكى يەركەن يەكىرىكى يەكەر يەكى يەكەر يەكى يەكەر يەكى يەكى يەكى يەكى يەكى يەكى يەكى يەكى | մանարդակում ընդհանաների որ | ցեցեցեցեցերի հրետերելից | | NemaC | Sambar [| | ganbar Zoon |
| Seter Agensi / Jab abatan Pengairan | | 1 | <u>tit</u> | FAMA Tiada | <u></u> bi | Padan Gaubar | | Ed |
| | | Tiada | un analar M | MPB Tiada | | Pendhuni | | |
| Jal | | Tiada | bi | MAPEN Trada | | No: Name Peophini | Agensij.Jahalan | No. Rumah |
| | PPK/LPP | Tiada | bil | MALER | | Kosong | Pengairan Dan Salir | |
| L. K. A. BY | | | | | | | B(Pengairan Dan Salir | |
| 100101、11月11日12、11月上 | Tieda | M | Kualers Keli | esE 🛛 | indukation : D | t southers, to be | Pengairan Dan Salir m Pengairan Dan salin | 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. |
| ienis Nuariers Di H Kuaters Kelas A | Dup) I | | V . V . | ANE C | | | m Pengairan Dan Salir | LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
| | Tiada | bil | Kualers Kel | 031 | | there are a set of the | | " m - ap |
| Kuaters Kelas A | | | Kualers Kel | | | 🚯 Azman Bin Said | Pengairan Dan salin | |
| Kuaters Kelas A Kalaters Kelas B | | | Kuaters Keli | as G. Tiada | | Azman Bin Said Ahmad Bin Hussin | Pengairan Dan Salir | E-07 |
| Kueters Keles B Kueters Keles C Kueters Keles D | Tiede 2 4 | bi | Kuaters Keli | as G. Tiada | cii. | 6 Azman Bin Said Ahmad Bin Hussin 3 Salabiah Binti Yeoj | | E-07 E-08 |
| Kuaters Kelas A Kuaters Kelas B Kuaters Kelas C Kuaters Kelas D No. Pelan Bangun | Tiede 2 4 | | Kuaters Kelt Kuaters Kelt | as G Tiada as H 4 | cii. | Azman Bin Said Armad Bin Fussin Ahmad Bin Hussin Salabiah Bini Yeog Abd. Hamidt Bin Ma B Mohd: Yusot Bin Si | Pengairan Dan Salir 1 Pengairan Dan Salir hr Pengairan Dan Salir le Pengairan Dan Salir | E-07 E+08 E+09 E-10 |
| Kucters Kelas A Kucters Kelas B Kucters Kelas C Kucters Kelas D No: Pelan Bengun Kucters Kelas A | Tiada 2 4 Tiada | 0) 31 | Kuaters Kele Kuaters Kele Kuaters K | es G H 4 Has H H A Has E DID HQ.N | bil bil MISC302/ bil | Azman Bin Said Armad Bin Fussin Ahmad Bin Hussin Salabiah Bini Yeog Abd. Hamidt Bin Ma B Mohd: Yusot Bin Si | Pengairan Dan Salir 1 Pengairan Dan Salir hr Pengairan Dan Salir | E-07 E+08 E+09 E-10 |
| Kuaters Kelas A Kuaters Kelas B Kuaters Kelas C Kuaters Kelas D No. Pelan Bengun | Tiede 2 4 | | Kuaters Kelt Kuaters Kelt | es G Tiada es H 4 élas E DID HQ.A élas F | bil | Azman Bin Said Armad Bin Fussin Ahmad Bin Hussin Salabiah Bini Yeog Abd. Hamidt Bin Ma B Mohd: Yusot Bin Si | Pengairan Dan Salir 1 Pengairan Dan Salir hr Pengairan Dan Salir le Pengairan Dan Salir | E-07 E+08 E+09 E-10 |

LAMPIRAN B 1 - B 2


LAMPIRAN B1




LAMPIRAN B2





LAMPIRAN C 1 - C 12








| n Data Pertian - (imStriHidrologiSub) NGT (SUBSCEP): Er | 5 II. | | | - (8) X - (8) X |
|--|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Hujan(Weekly | Rainfall Recorder) | | |
| | | | | |
| Nama Stesen | PT NAD PONO S | | | |
| Lokasi | PT MAR FUNC | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Nombor Stesen | 1732004 | | | |
| Jenis Stesen | PERAKAMHUJA | NMINGG | | |
| _E Program Peny | relenggaraan | | | |
| a) BershKa | wasan 92 | meter persegi | | |
| b) Tukarala | t | bil | | |
| | | ····· | | |
| c) Kerja men | igecat 1 | bil | | |
| Gambar Stesen | | | | |
| | | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Nama Gambar | | genbar Zuo | n <u>E</u> di | |
| | Padan: Gantos | | | |
| | 882888891 0002000 | 1 | | |
| AStart 🕜 🛪 El 🖉 🗍 "I Data Pontam | Innist. ()Languan A. Mi | | S 20 | 105 10.32.4 |















| 🙀 Data Pontian - [imStrifid | diclogSub) | <u>.(6)x</u> |
|---------------------------------------|--|--------------|
| S Bellin Sol Be | | |
| | Perakam Paras Air Bumi(Piezometer) | |
| | Nama Slesen | |
| | | |
| | Lokasi (PPPE BENUT | |
| | | |
| | | |
| | Nombor Stesen 0000001 | |
| | Jenis Stesen Perakam Aras Air Bumi | |
| | Program Penyelenggoraan | |
| | a): Bersin Kawasan 10.00 meter persegi | |
| | b) Tukaralat Tisda bil | |
| | c) Kerja mengecal It bit | |
| | c) Kerja mengecat 1. bit | |
| | Gambar Stesen | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Nama Gamber: 2000 Edt | |
| | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Received a second and a second s | |
| | Save Prot Delde Croe | |

| a Data Pontian - (fimStriHidiologiSub Col 2 (Hermalia) | 1 | | | | <u>.(8)x</u> [8]x |
|---|--------------------|--|--------------|--------------------------|----------------------|
| | Stesen Peat | <u>Depth</u> | | | |
| | | Peat Depth Pt: Vesp: 107: 1 | | | |
| | | PEAT DEPTH | | | |
| | Program Penyelengo | | | Mana a | |
| | a) Bersih Kawasan | 10 | meterpersegi | | |
| | b) Tukar alat | 1 | bil | | |
| | c) Kerja mengecat | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | bil | | |
| | Gambar Stesen | | | | |
| | | | | | |
| | Nama Gambar. | | | <u>2000</u>] <u>201</u> | |



LAMPIRAN D

